

DIFFICOLTA' DI AVVIAMENTO A CALDO

Con il passare del tempo il motorino di avviamento installato su alcune vetture del gruppo Audi_Volkswagen sembra perdere potenza e con vettura calda l'avviamento diventa molto lungo.

Con la variazione di alcuni parametri nella centralina motore poniamo rimedio al problema, evitando la costosa operazione di sostituzione del motorino di avviamento.

L' intervento può essere effettuato presso la Nostra sede oppure presso i nostri installatori AFTechpoint .

Le vetture alle quali si può effettuare questa applicazione sono le seguenti:

Gruppo AUDI VOLKSWAGEN SEAT SKODA.

Motorizzazioni 1.9 TDI

- 90 cv
- 105cv
- 110cv
- 115cv
- 130cv
- 150cv

Motorizzazioni 2.0 TDI iniettore pompa

- 140 cv

Motorizzazioni 2.5 TDI V6

- 150 cv
- 180 cv